

**Stavba: Nezpůsobilé náklady - Rekonstrukce VO komunikace I/14 v Č.Třebové -2.etapa**  
**(úsek Lhotka, most přes Třebovku-Lhotka, Na Špici)**

Prohlašuji na svou čest, že v rozpočtu na výše uvedenou akci byly ceny vlastních položek projektanta stanoveny vždy na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta s obdobnými zakázkami realizovanými v období posledních 3 let.

Elektromontáže

D1 – elektromontážní práce

Položky: 1 až 19 ceny jsou stanoveny z časového ceníku elektromontážních prací C21M pro hodinovou sazbu 260Kč/hod.

D2 - demontáže

Položky: 20 až 24 ceny jsou stanoveny z časového ceníku elektromontážních prací C21M pro hodinovou sazbu 260Kč/hod. (jsou vynásobeny koef. 0,5)

D3 – materiál

Položky 25,46 až 48 cenová kalkulace fy Philips Lighting  
Položky 26,28,29 ceník Elkov elektro, a.s  
Položka 27 ceník výrobce ESTA Ivančice  
Položka 30 ceník Techcentrum  
Položka 31 cena obvyklá, např. ceník Jaf Holz. V ceně je zahrnuta doprava  
Položky 32,33 ceny obvyklé např. fa Granita s.r.o. V ceně je zahrnuta doprava z lomu  
Položky 34 až 37 ceník Elkov elektro, a.s  
Položky 38 až 40 ceník KOPOS a.s.  
Položka 41 ceník MARO s.r.o.  
Položky 42 až 45 ceník Kooperativa v.d.

Veškerý materiál z demontáží (stožáry, svítidla apod.) bude uložen u správce VO k dalšímu využití nebo případné likvidaci.

HZS

Položka 49 běžná hodinová sazba elektromontážních firem  
Položka 50 běžná hodinová sazba pronájmu plošiny, např. fy Eko-Bi  
Položka 51 běžná hodinová sazba pronájmu jeřábu do 5t – např. Drumel s.r.o.  
Položka 52 běžná hodinová sazba stavebních prací  
Položka 53 hodinová sazba programátora a technika – viz Sazebník UNIKA

VRN

Položka 55 náklady na dopravu materiálu elektro od výrobce (velkoobchodu) na místo stavby a v rámci vlastní stavby(osvětlovací stožáry, výložníky, svítidla , kabely atd.) Cena obvyklá - cca 2,8% z ceny materiálu elektro  
Položka 56 inženýrská činnost na stavbě. Zahrnuje např. výkon TDI a další- viz UNIKA  
Cena obvyklá 1-2% z URN. Zde cca 1%.

Zemní práce

Položky 21,22 ruční zásypy nejsou v položkách URS. Položka byla vytvořena z položek ceníku zemních prací 46M běžně používaných elektromontážními firmami a to přepočtem mb na m3.  
Položka 23 zpětné položení sejmutého drnu – z položky ceníku 46M  
Položky 27 až 29 položky vychází z položek ceníku zemních prací 46M elektromontážními firmami. Položka zahrnuje úpravu kabelového lože při křížení sítí dle platných ČSN. Obdobná položka v ceníku URS není.  
Položka 31 Zřízení pouzdřeného základu stožáru, vložení trubky pro stožár, vytvoření prostupů pro kabely. Vychází z položky ceníku zemních prací 46M. Obdobná položka v ceníku URS není.  
Položky 40,41 Položky ceníku 46M. Zahrnuje urovnání pískového lože a položení a vyrovnaní betonových žlabů resp. korugovaných chrániček.  
Položky 45,46,48 Položky vychází z ceníku na vytyčení tras a zaměření položených kabelů používaných projektanty pro ČEZ. Tyto položky jsou běžně využívány geodetickými firmami. Oproti ceníkovým hodnotám byly použité částky sníženy o 10%.

V České Třebové, březen 2016

.....  
Ing. Vlastimil Šplíchal