

Zadavatel:
Město Česká Třebová
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová
IČ: 002 78 653

Administrátor veřejné zakázky:
ELCOS GROUP s.r.o.
U Uranie 1583/21
170 00 Praha 7
IČ: 03147932

VYSVĚTLENÍ ZADAVATELE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE § 98 A 99 ZÁKONA Č.
134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Veřejná zakázka
„Městská knihovna Česká Třebová č.p. 452“

V Praze dne 1.3.2024

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy, ke kterým podávání níže uvedené odpovědi:

Dotaz č. 17					
Ve výkazu výměr chybí položka oplechování atik. Žádáme Zadavatele o její doplnění a aktualizaci výkazu výměr.					
Odpověď č. 17					
Oplechování ve styku s provětrávanou fasádou je součástí dodávky fasády, atiky mimo provětrávanou fasádu jsou součástí střešní krytiny – viz např. položka:					
203	K	7123630	Dodávka a montáž povlakové krytiny střešních do 10° navařením fólie mPVC tl. 2,0 mm na oplechování - kompletní dodávka včetně systémových poplastovaných plechů a podkladního skelného rouna (skladba Broof t3)		

Dotaz č. 18					
1) Při kontrole výkazu výměr dle PD jsme zjistili rozdíl v počtu a délce Cor Ten lamel. Dále prosíme o upřesnění, kde se nachází lamely v délce 1,9 m. Prosíme Zadavatele o vyjádření, případně úpravu výkazu výměr.					
329	K	7679985	Dodávka + montáž ohýbaných lamel z COR TENU včetně zateplení, nosného podkladního roštu, kotevního a spojovacího materiálu - bližší specifikace viz projektová dokumentace	m	682,900
	VV		26*1,90		49,400
	VV		75*3,50		262,500
	VV		106*3,50		371,000
Odpověď č. 18					
Cor ten lamely délky 1,9m reflektuje poslední úpravu dle zadání architekta stavby, je to před oknem do místnosti č. 207 – platí výkaz výměr.					

Dotaz č. 19					
740: Silnoproud					
Výkaz výměr obsahuje položku:					
K1-svítilno kónické závěsné, interiérové, D=250mm, 333K, E27, 28W, IP20, dle návrhu architekta					

Žádáme Zadavatele o poskytnutí specifikace K1 včetně kompletní knihy svítidel.

Odpověď č. 19

Knihy svítidel viz příloha těchto Odpovědí na dotazy - Referenční kniha svítidel – jedná se o příklad svítidel, je možné je nahradit jiným výrobkem shodných parametrů.

Dotaz č. 20

740: Silnoproud

Výkaz výměr obsahuje položku:

Montáž svítidel v množství 475ks.

Tato položka má patrně chybnou výměru, zdá se, že nezahrnuje montáž svítidla K1, ale patrně zahrnuje montáž svítidel dodávaných v metrech.

Žádáme Zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 20

Ve výkazu výměr je chybně uvedena jednotka v metrech:

160	H	XE0566	Světýlka hvězdy č.m. 114, antracit, D=10 cm, vývod příprava	m	40,000
161	H	XE0567	Světýlka hvězdy č.m. 114, antracit, D=50 cm, vývod příprava	m	30,000

Správně se jedná o kusy. Zadavatel upravil Výkaz výměr.

160	H	XE0566	Světýlka hvězdy č.m. 114, antracit, D=10 cm, vývod příprava	ks	40,000
161	H	XE0567	Světýlka hvězdy č.m. 114, antracit, D=50 cm, vývod příprava	ks	30,000

Montáž svítidel v množství 475ks je správně, oceňte dle výkazu výměr.

Dotaz č. 21

V odpovědích na dotazy uchazečů DI 04 dotaz č.16 uvádíte, že jsou celkem 3 ks kuchyňských linek, ale ve výkazu výměr jsou pouze 2 ks a to i ve výpisu truhlářských prvků, kde je uveden pouze prvek T1. Prosíme o Zadavatele vyjádření a případnou aktualizaci výkazu výměr.

Odpověď č. 21

Zadavatel upravil VV na 3 ks kuchyňské linky.

Upravený a platný výkaz výměr je součástí těchto odpovědí na dotazy.

Dotaz č. 22

Prosíme Zadavatele o upřesnění požadavku na akustický útlum u níže uvedených prvků, aby položky mezi uchazeči byly vzájemně porovnatelné. Jedná se o prvky prosklených stěn S6, S7, S8.

Odpověď č. 22

Požadavek na akustický útlum dle platné ČSN kromě prosklených stěn tvořící výplň k otevřenému schodišti ve dvoupodlažní části (prosklené stěny S1, S2, S4 a S5) – tyto jsou bez požadavků na útlum.

Dotaz č. 23

Součástí zadávací dokumentace jsou podklady pro část Vzduchotechnika. Soubory ve formátu pdf s názvy „D.1.4.4-01 Technická zpráva“ a „D1.4.4.-02 Seznam zařízení“ se sice jmenují jinak, ale obsahově jsou totožné. Oba soubory obsahují Seznam zařízení. Prosíme Zadavatele o doplnění chybějícího dokumentu „D.1.4.4-01 Technická zpráva“.

Odpověď č. 23

Zadavatel doplňuje součástí těchto odpovědí na dotazy D.1.4.4-01 Technická zpráva.

Dotaz č. 24

V části Vzduchotechniky chybí Technická zpráva. Pod souborem s názvem „D.1.4.4-01 Technická zpráva.pdf“ je vložen nejspíš omylem identický dokument „D.1.4.4-02 Seznam zařízení“.

Odpověď č. 24

Zadavatel doplňuje součástí těchto odpovědí na dotazy D.1.4.4-01 Technická zpráva.

Dotaz č. 25

V textu Smlouvy o dílo je v čl. 17.2, b) uveden požadavek na platnost bankovní záruky za řádné plnění v době realizace do 30.6.2025. Avšak v textu „Zadávací dokumentace“ je čl. 12.3 uveden požadavek na platnost této záruky minimálně do 31.12.2025.
žádáme zadavatele o sjednocení dat v SoD a ZD.

Odpověď č. 25

Zadavatel upravil čl. 17.2. b) smlouvy o dílo. Opravená a platná smlouva o dílo je přílohou těchto odpovědí na dotazy.

Dotaz č. 26

Dobrý den,
rádi bychom požádali zadavatele o uveřejnění doporučeného řazení nabídky.
Děkuji.

Odpověď č. 26

Zadavatel nebude uveřejňovat doporučené řazení nabídky. V rámci nabídky budou doloženy všechny doklady požadované zadavatelem v rámci Pokynů pro podání nabídky.

Přílohy:

D.1.4.4-01 Technická zpráva.pdf

Referenční Kniha svítidel.pdf

01.03.2024 vykaz vymer-oprava.xls

06_N_SoD-oprava 1.3.2024.docx

S pozdravem,

Ing. Tomáš Hejl
ELCOS GROUP s.r.o.