



POZNÁMKA: PODLE POČTU ŠROUBENÍ DODAT POČET TĚSNĚNÍ !  
POTRUBÍ SVAŘIT PLYNOTĚSNĚ. SVAŘEČ MUSÍ MÍT STÁTNÍ ZKOUŠKU DLE ČSN 050710  
POTRUBÍ NATŘÍT: ŽLUTÝ KOMAXITOVÝ NÁTĚR Č. RALL 1021

- 21 Vyrovnávací regulátor GK 25TN – pro dop. hořák
- 20 Vyrovnávací regulátor GK 25TN – pro hl. hořák
- 19 Kulový kohout 2" s páčkou
- 18 Manostat vzduchu min. dop. h.
- 17 Manostat vzduchu min. h. h.
- 16 Manostat plynu min. dopl. h.
- 15 Manostat plynu min. hl. h.
- 14 Manostat plynu max. dop. h.
- 13 Manostat plynu max. hl. h.
- 12 Elektromagn. ventil dop. h.
- 11 Elektromagn. ventil hl. h.
- 10 Automatika dop. h.
- 9 Automatika hl. h.
- 8 Zapalovací transformátor dop. h.
- 7 Zapalovací transformátor hl. h.
- 6 Elektroda hřídní plamene dop. h.
- 5 Elektroda hřídní plamene hl. h.
- 4 Zapalovací svíčka dop.h.
- 3 Zapalovací svíčka hl. h.
- 2 HOŘÁK Thermjet, T1150 MSCN–BF dopalovací hořák
- 1 HOŘÁK Thermjet, T1100 MSCN–BF hlavní hořák

Index	Změna	Datum	Podpis	K2-0546B
				1st